■手術室他 非接地電源装置点検－点検対象リスト

建物	No.	室名	単価	2021(R3)年度		備考	
				数量	金額	メーカー	定格
新館	1	手術室1		0	0	㈱セントラルユニ	5kVA
	2	手術室1		0	0	㈱セントラルユニ	5kVA
	3	手術室2		0	0	㈱セントラルユニ	5kVA
	4	手術室2		0	0	㈱セントラルユニ	5kVA
	5	手術室3		1	0	㈱セントラルユニ	5kVA
	6	手術室3		1	0	㈱セントラルユニ	5kVA
	7	手術室4		1	0	㈱セントラルユニ	5kVA
	8	手術室4		1	0	㈱セントラルユニ	5kVA
	9	手術室5		1	0	㈱セントラルユニ	7.5kVA
	10	手術室5		1	0	㈱セントラルユニ	7.5kVA
	11	手術室6		1	0	㈱セントラルユニ	5kVA
	12	手術室6		1	0	㈱セントラルユニ	5kVA
	13	手術室7		1	0	㈱セントラルユニ	5kVA
	14	手術室7		1	0	㈱セントラルユニ	5kVA
	15	手術室8		1	0	㈱セントラルユニ	5kVA
	16	手術室8		1	0	㈱セントラルユニ	5kVA
	17	手術室9		1	0	㈱セントラルユニ	5kVA
	18	手術室9		1	0	㈱セントラルユニ	5kVA
	19	手術室10		1	0	㈱セントラルユニ	7.5kVA
	20	手術室10		1	0	㈱セントラルユニ	7.5kVA
	21	手術室11		1	0	㈱セントラルユニ	5kVA
	22	手術室11		1	0	㈱セントラルユニ	5kVA
	23	手術室12		1	0	㈱セントラルユニ	5kVA
	24	手術室12		1	0	㈱セントラルユニ	5kVA
	25	手術室13		1	0	㈱セントラルユニ	5kVA
	26	手術室13		1	0	㈱セントラルユニ	5kVA
	27	手術室14		1	0	㈱セントラルユニ	5kVA
	28	手術室14		1	0	㈱セントラルユニ	5kVA
	29	手術室15		1	0	㈱セントラルユニ	5kVA
	30	手術室15		1	0	㈱セントラルユニ	5kVA
	31	手術室17		1	0	㈱セントラルユニ	7.5kVA
	32	手術室18		1	0	㈱セントラルユニ	7.5kVA
	33	救急外来-初療室1		1	0	㈱セントラルユニ	7.5kVA
	34	救急外来-初療室3		1	0	㈱セントラルユニ	7.5kVA
	35	救急外来-血管造影室		1	0	光商工㈱	7.5kVA
		新館合計			0		
新館南棟	36	手術室101(10系統)		1	0	㈱セントラルユニ	5kVA
	37	手術室101(20系統)		1	0	㈱セントラルユニ	8kVA
	38	手術室102(10系統)		1	0	㈱セントラルユニ	5kVA
	39	手術室102(20系統)		1	0	㈱セントラルユニ	8kVA
	40	手術室103(10系統)		1	0	㈱セントラルユニ	5kVA
	41	手術室103(20系統)		1	0	㈱セントラルユニ	8kVA
	42	手術室104(10系統)		1	0	㈱セントラルユニ	5kVA
	43	手術室104(20系統)		1	0	㈱セントラルユニ	8kVA
	44	手術室105(10系統)		1	0	㈱セントラルユニ	5kVA
	45	手術室105(20系統)		1	0	㈱セントラルユニ	8kVA
	46	手術室106(10系統)		1	0	㈱セントラルユニ	5kVA
	47	手術室106(20系統)		1	0	㈱セントラルユニ	8kVA
	48	ICU1		1	0	㈱セントラルユニ	3kVA
	49	ICU1		1	0	㈱セントラルユニ	5kVA
	50	ICU2		1	0	㈱セントラルユニ	3kVA
	51	ICU2		1	0	㈱セントラルユニ	5kVA
	52	ICU3		1	0	㈱セントラルユニ	3kVA
	53	ICU3		1	0	㈱セントラルユニ	5kVA
	54	ICU4		1	0	㈱セントラルユニ	3kVA
	55	ICU4		1	0	㈱セントラルユニ	5kVA
	56	ICU5		1	0	㈱セントラルユニ	3kVA
	57	ICU5		1	0	㈱セントラルユニ	5kVA
	58	ICU6		1	0	㈱セントラルユニ	3kVA
	59	ICU6		1	0	㈱セントラルユニ	5kVA
	60	ICU7		1	0	㈱セントラルユニ	3kVA
	61	ICU7		1	0	㈱セントラルユニ	5kVA
	62	ICU8		1	0	㈱セントラルユニ	3kVA
	63	ICU8		1	0	㈱セントラルユニ	5kVA
	64	ICU9		1	0	㈱セントラルユニ	3kVA
	65	ICU9		1	0	㈱セントラルユニ	5kVA
	66	ICU10		1	0	㈱セントラルユニ	3kVA
	67	ICU10		1	0	㈱セントラルユニ	5kVA
	68	ICU11		1	0	㈱セントラルユニ	3kVA
	69	ICU11		1	0	㈱セントラルユニ	5kVA

	70	ICU12		1	0	㈱セントラルユニ	3kVA
	71	ICU12		1	0	㈱セントラルユニ	5kVA
	72	ICU13		1	0	㈱セントラルユニ	5kVA
	73	ICU14		1	0	㈱セントラルユニ	5kVA
	74	ICU15		1	0	㈱セントラルユニ	5kVA
	75	ICU16		1	0	㈱セントラルユニ	5kVA
	76	ICU17		1	0	㈱セントラルユニ	5kVA
	77	ICU18		1	0	㈱セントラルユニ	3kVA
	78	ICU18		1	0	㈱セントラルユニ	5kVA
	79	ICU19		1	0	㈱セントラルユニ	3kVA
	80	ICU19		1	0	㈱セントラルユニ	5kVA
	81	ICU20		1	0	㈱セントラルユニ	3kVA
	82	ICU20		1	0	㈱セントラルユニ	5kVA
	83	救急病棟9		1	0	㈱セントラルユニ	3kVA
	84	救急病棟9		1	0	㈱セントラルユニ	3kVA
	85	救急病棟10		1	0	㈱セントラルユニ	3kVA
	86	救急病棟10		1	0	㈱セントラルユニ	3kVA
	87	救急病棟11		1	0	㈱セントラルユニ	3kVA
	88	救急病棟11		1	0	㈱セントラルユニ	3kVA
	89	救急病棟12		1	0	㈱セントラルユニ	3kVA
	90	救急病棟12		1	0	㈱セントラルユニ	3kVA
新館南棟合計					0		
子ども	91	手術室21		1	0	美和医療電機㈱	5kVA
	92	手術室21		1	0	美和医療電機㈱	5kVA
	93	手術室22		1	0	美和医療電機㈱	5kVA
	94	手術室22		1	0	美和医療電機㈱	5kVA
	95	PICU1		1	0	美和医療電機㈱	3kVA
	96	PICU2		1	0	美和医療電機㈱	3KVA
	97	PICU3		1	0	美和医療電機㈱	3kVA
	98	PICU4		1	0	美和医療電機㈱	3KVA
	99	PICU5		1	0	美和医療電機㈱	3kVA
	100	PICU6		1	0	美和医療電機㈱	3KVA
	101	PICU7		1	0	美和医療電機㈱	3KVA
	102	PICU8		1	0	美和医療電機㈱	3kVA
子ども合計					0		
本館	103	手術室31		0	0	美和医療電機㈱	5kVA
	104	手術室32		0	0	美和医療電機㈱	5kVA
	105	第1NICU		1	0	美和医療電機㈱	3kVA
	106	第1NICU		1	0	美和医療電機㈱	3kVA
	107	第1NICU		1	0	美和医療電機㈱	3kVA
	108	第1NICU		1	0	美和医療電機㈱	3kVA
	109	第2NICU		1	0	美和医療電機㈱	3kVA
	110	第2NICU		1	0	美和医療電機㈱	3kVA
	111	第2NICU		1	0	美和医療電機㈱	3kVA
本館合計					0		

※数量はアイソレーショントランス1個につき1台とカウントしています。また、グレーハッチング(計6ヶ所)は点検対象から除外します。